



|||| nowe kraty w miejscu
istniejących

  uzupełnienia naprawy tynku
pod ociepleniem

ocieplenie filarów m.okiennych
qr.10cm

Parapety podokienne i obróbki uskoków na elewacji

- nowe oprawy oświetleniowe
naścienne

